


Для рпр транзисторов не забудьте поменять полярность питания и включение конденсаторов C3, C4



Мастер-класс по пайке, HDF'2013, Новосибирск

TITLE

FILE:

REVISION:

PAGE

OF

DRAWN BY:

<http://lungsk.org>